

## **د فقر الشروط الفنية**

### **لتوريد مضخات حقن مانع تأكل ولوحات تشغيل لحقلي وادي عبيد والبشري**

#### **١- الشروط الفنية لمضخة حقن مانع تأكل :**

- الكمية المطلوبة ثمان مضخات حقن مانع تأكل
- مضخة معايرة ترددية إزاحة موجبة .
- معدل التدفق ١٠٠ ± ١٥ %
- ضغط التشغيل لا يقل عن ٢٠ بار .
- المردود الحجمي لا يقل عن ٩٠ %
- يجب أن يكون جسم المضخة مطلي بمادة تحميها من التأكل .
- درجة حرارة وسط العمل (-١٠ حتى +٥٥).
- خدمة المضخة مستمرة بالعمل على مدار اليوم .
- مكبس المضخة وحجرة المضخة مصنوعة من معدن SS 316 .
- المضخة يجب أن تكون قادرة على التحكم اليدوي بالشوط (٠ حتى ١٠٠) % من السعة خلال التشغيل أو الاستراحة بحيث تزود بمقاييس مدرج للقراءة للتحكم بالشوط مع معاير ميكرو متراً مع وسيلة ضبط وإيقاف له مزود بمقاييس ضغط مناسب .
- على كل مضخة مركب صمام أمان معايرة خارجية يركب فوق فلنجة التصريف .
- صمام عدم رجوع على خط التصريف من النوع SS316
- نظام التزييت للمضخة يجب أن يكون من النوع الجيد والمناسب .
- قطع احتياطي : مكبس احتياط واحد لكل مضخة مع حجرة واحدة وصمام عدم رجوع واحد وخمس أطقم مانعات لكل مضخة .

#### **٢- الموصفات الفنية للمحرك الكهربائي :**

- محرك كهربائي ثلاثي الطور بحربيضي لا توافقى - روتور فقص سنجابي .
- الاستطاعة الاسمية لا تقل عن ١١٥ / ١٤٠٠ د/د .
- عدد دورات المحرك لا تقل عن ١٤٠٠ د/د .
- التوتر الاسمي /٣٨٠ فولط
- التردد الاسمي /٥٠ هرتز .
- المحرك مصمم للعمل المستمر طوال اليوم .
- درجة عزل الملف لا تقل CLASS F .
- درجة الحماية لقسم التهوية والتبريد لا تقل عن ٤٥ IPS4 .

- التصنيع حسب ستاندرات IEC .

- لوحة التشغيل تحوي على : انفتر مناسب لاستطاعة المحرك ( يمكن التحكم بسرعة المحرك ) مع قاطع ثلاثي و مفاتيح تشغيل وإيقاف / ON- OFF / مع مؤشرات للفولط والامبير والهرتز .
- تحتوي لوحة التشغيل على الحمايات التالية (حماية حمل زائد - حماية حرارية - حماية فاز)
- درجة المضادة للانفجار لا تقل عن EEXDIIBT4 .
- درجة حرارة الوسط المحيط بين ( -١٠ إلى +٥٥ ) درجة مئوية
- المحرك يركب على قاعدة بشكل أفقى بواسطة أربعة براعي ويوصل مع المضخة بكابلينغ على العارض الالتزام بما يلى .
- تحديد بلد المنشأ للمضخة وطرزها واسم الصانع ، وتقديم شهادة منشأ وبيان جمركي عند التوريد .
- تقديم كتالوگات أصلية من الشركة الصانعة تبين مواصفات المضخة مع بيان كيفية الفك والتركيب والصيانة .
- تحديد بلد لمنشاً للمحرك الكهربائي وطرزه واسم الصانع ، وتقديم شهادة منشأ وبيان جمركي عند التوريد .
- تقديم كتالوگات أصلية من الشركة الصانعة تبين مواصفات المحرك الكهربائي مع بيان كيفية الفك والتركيب والصيانة والتشغيل
- أن تكون المواد جديدة وغير مجددة .