

دفتر شروط فني لتوريد ساعات ضغط مختلفة القياسات حاجة الآبار الغازية والنفطية

| العدد | المادة المطلوبة | م |
|-------|---|---|
| 15 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 60 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 4" | 1 |
| 15 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 100 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6" | 2 |
| 25 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 160 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 4" | 3 |
| 20 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 160 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6" | 4 |
| 20 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 200 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 4" | 5 |
| 15 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 250 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6" | 6 |
| 15 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 350 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6" | 7 |
| 5 | ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 600 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6" | 8 |

ملاحظات :

- 1 - أن تكون الساعات جديدة وليس مجددـة .
- 2 - أن تكون الساعات مناسبـة لظروف العمل في حقول النفط والغاز من حيث مقاومتها للتآكل الكيميائي والميكانيكي .
- 3 - أن تكون الساعات مدرجة بوحدات الـ PAR و الـ PSI
- 4 - أن تكون كل ساعة محفوظـة ضمن غلاف خاص بها لحمايتها أثناء النقل والتخزين
- 5 - أن يكون رمز الشركة وبلـد المنشـأ محفور على كل ساعـة بشـكل واضح .
- 6 - أن يتم تحديد اسم الصانـع وبلـد المنشـأ لكل بند على حدا مع العرض الفـني

