

دفتر الشروط الفنية

ملاحظات	الكمية المطلوبة عام ٢٠١٧	الوحدة	اسم المادة	م	
			<p>فلرزة عسومية (القوية + عسومية) ذات المواصفات التالية :</p> <p>١- ابعاد الطلوة الرنسية (الطول ١٦٠٠ مم العرض ٤٢٠ مم)</p> <p>٢- مسافة الشوط بالطلوة الطرية لا تقل عن ١٠٠٠ مم</p> <p>٣- مسافة الشوط بالطلوة المرصبة لا تقل عن ٣٥٠ مم</p> <p>٤- مسافة الشوط بالطلوة الشقولية لا تقل عن ٤٠٠ مم</p> <p>٥- مجال السرعات لمحاور الدوران من ٣٠ - ١٦٠٠ د/د</p> <p>٦- المحرك باستطاعة مئمية ثلاثي الطور ٣٨٠ فولط - ٥٠ هرتز درجة المحصلة لا تقل عن IP54</p> <p>٧- زاوية دوران الرأس المودى للفلرزة ٣٦٠ درجة</p> <p>٨- حمولة الطلوة لا تقل عن ٧٥٠ كغ</p> <p>٩- كافة حركات الطلوة يجب ان تكون يدوية و آلية بسرعتين</p> <p>١٠- المراقبات مع الفلرزة :</p> <p>أ- طقم محاور تثبيت لكل رأس تثبيت (الأثني و المودى) حسب الاقطار التالية ٢٢-٢٧-٣٢-٤٠ مم</p> <p>ب- ملزمة بوزار ٣٦٠ درجة و لا تقل لثقتها عن ٢٠٠ مم</p> <p>ج- مقسم (ديفيزور) ارتفاع مركزه لا يقل عن ٧٠٠ مم مع كامل المشتملات اللازمة للعمل</p> <p>د- طلوة قصم بوزار ٣٦٠ درجة و قطر الطلوة بحدود ٤٠٠ مم</p> <p>هـ- رؤس فلرزة من قياس (٢م و ٢.٢م و ٢.٤م و ٢.٦م و ٢.٨م و ٣م و ٣.٢م و ٣.٤م و ٤م) رؤس لكل قياس و من القياسات التالية (٢.٢-٢.٤-٢.٦-٢.٨-٣-٣.٢-٣.٤-٤-٤.٢-٥) رؤس من كل قياس</p> <p>و- طقم مسلك الرؤس من ٢م - ٢.٢م عدد ١</p> <p>ز- محاملات ذات رؤوس المسلية بالفلر ١٠٠م - ١٥٠م - ٢٠٠م عدد ١ من كل قياس</p> <p>ح- مكاكين فلرزة المسلكة موزون من ١ و لفحة ٦ باجزائها (طقم من كل قياس حيث كل طقم مكون من ثمان قطع)</p> <p>ط- تقويم مع الفلرزة مجموعة من الملائط لتثبيت المشغولة على سطح الطلوة</p> <p>ن- طقم عدة كاملة للصيانة مكون من مفاتيح (أس + شق + ممدس + فنجان + بيكات + بنسات) طقم واحد من كل نوع</p> <p>د- كطوكات منفصلة ميكانيكية و كهربائية للصيانة و التشغيل (ثلاثة نسخ)</p> <p>د- تقديم فترات و كطوكات فنية توضح المواصفات الفنية المطلوبة مع العرض الفني</p> <p>د- تقديم شهادة ليزو للشركة المسلمة مع المنشأ و اسم الشركة المصنعة في العرض الفني</p> <p>د- على المتكتم تحديد بلد المنشأ و اسم الشركة المصنعة في العرض الفني</p> <p>د- تقديم شهادة مطفا للفلرزة عدد القوريد</p> <p>د- تقديم بيان جبركي للفلرزة عدد القوريد</p> <p>د- يجب ان تكون الآلة مزودة بباردة تبريد و دارة الفلر و والي لمحلية العمل من الرؤس</p> <p>د- على المتكتم الأثراف على التشغيل الأولى و التجريب و توريد العناصر بشكل مجاني قبل الاستلام الأولى</p> <p>د- يجب ان تكون الآلة جديدة و غير مستعمدة</p>		
		عدد			

