

دفتر شروط فني لتوريد ساعات ضغط مختلفة القياسات حاجة الآبار الغازية والنفطية

م	المادة المطلوبة	العدد
1	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 60 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 4"	15
2	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 100 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6"	15
3	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 160 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 4"	25
4	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 160 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6"	20
5	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 200 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 4"	20
6	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 250 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6"	15
7	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 350 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6"	15
	ساعة قياس ضغط مدرجة من 0 إلى 600 بار شرار 1/2 " NPT قطر الإطار 6"	5

ملاحظات :

- 1 - أن تكون الساعات جديدة وليست مجددة .
- 2 - أن تكون الساعات مناسبة لظروف العمل ف حقول النفط والغاز من حيث مقاومتها للتآكل الكيميائي والميكانيكي .
- 3 - أن تكون الساعات مدرجة بوحدات الـ PAR و الـ PSI
- 4 - أن تكون كل ساعة محفوظة ضمن غلاف خاص بها لحمايتها أثناء النقل والتخزين
- 5 - أن يكون رمز الشركة وبلد المنشأ محفور على كل ساعة بشكل واضح .
- 6 - أن يتم تحديد اسم الصانع وبلد المنشأ لكل بند على حدا مع العرض الفني