

دفتر الشروط الفني

الخاص بتأمين قطع تبديلية مع اصلاحات محرك نوع بيركنز طراز ٤٠٠٨ استطاعة ١٠٠٠ ك ف أ

م	اسم المادة المطلوبة	name	البند	الرقم الفني	الكمية	ملاحظات
1	قميص محرك	liner	SE7E/2	عدد	8	
2	سيل قميص محرك	liner slip fit	576/167	عدد	16	
3	باكة ميل أكستريك	camshaft bush	374/1360	عدد	9	
4	قشور ثابت ستاندر	main bearing kit std	SE574D/M	زوج	9	
5	لاينات كرنك	thrust washer	262/149	عدد	2	
6	كولاس كامل مع الحشوة	cylinder head assembly	SE1AR	عدد	1	
7	بستون محرك	piston	SE901BA	عدد	8	
8	طقم سكرمان	piston ring kit	359/552	طقم	8	
9	أكس بستون	piston pin	SE89	عدد	8	
10	سكرمان أكس بستون	ring	496/29	عدد	16	
11	قشور متحرك ستاندر	big end bearing kit STD	SE91AA/3M	زوج	8	
12	باكة زند بيال	small end bush	SE91B/7	عدد	8	
13	رنديلة إيجكتور	injector washer	277/124	عدد	8	
14	توربو	turbocharger	SE652CE	عدد	2	
15	طقم إصلاح مضخة ماء	repair kit water pump	SE145BA	طقم	1	
16	صباغ حرارة	thermostate	SE573/1	عدد	2	
17	طقم جوان علوي	top overhaul kit	8SE663H	طقم	1	
18	طقم جوان سفلي	bottom overhaul kit	8SE663F	طقم	1	

الاصلاحات اللازمة:

- 1 تنعيم الكرنك وفحصه
- 2 فحص الكولاسات عدد سبعة واجراء صيانة لها
- 3 تنظيف وفحص مبرد الزيت
- 4 فحص مضخة الزيت واجراء صيانة عامة لها
- 5 اصلاح مضخة الماء
- 6 تقديم الزيت المناسب للمحرك والمصافي المطلوبة للعمل بعد التطبيق
- 7 تطبيق المحرك وتركيبه على المنوبة مع المبرد وتركيب الكبين والتأكد من عمل كافة الحساسات والحمايات واللوحه وتجريه على الحمل على العارض الالتزام بمايلي:

- 1 القطع جديدة وغير مجددة من صنع شركة بيركنز أو إحدى الشركات العالمية التي تصنع قطع لمثل هذا النوع من المحركات.
- 2 في حال تقديم رقم معادل يلتزم العارض بأن يركب مكانه دون أي تعديل وأن يقدم الأرقام المعادلة عند الدراسة الفنية ليتم العمل على دراستها والتأكد من صحتها.
- 3 تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة
- 4 مكان التسليم في أرض مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى .
- 5 كافة عمليات النقل تتم على حساب الملتزم ومسؤوليته