

دفتر شروط لاعادة تأهيل وصيانة ترك قياسات القاع المغلف

الموضوع:

صيانة ترك قياسات القاع المغلف، نوع الترانزيستور الأمريكي الصنع

الشركة المنتجة Dresser atlas provision

الأعمال المطلوبة:

- م الأعمال والمواد المطلوبة لصيانة ترك قياسات
- 1 تبديل مروحة تبريد مولدة الكهرباء الهيدروليكية مع كافة الحماليات والتوصيلات المتعلقة بها
- 2 تقديم منظم جهد الكتروني ذو جودة عالية AVR مولدة الكهرباء الهيدروليكية عدد 2/
- 3 استبدال قاطع مولدة الكهرباء الهيدروليكية بقاطع حماية ثنائي 50 أمبير صناعي عالي الجودة
- 4 استبدال كامل الشبكة الداخلية لتتوفر 120 VAC على 3 كورن مقطع الأسلاك شعيرية وممسحة للاستطاعة المستحقة
- 5 استبدال قاطع مولدة الديزل (ONAN) بقاطع حماية ثنائي 40 أمبير صناعي عالي الجودة
- 6 استبدال الكابلات بواصلة بين تابلو التوزيع الرئيسي ومولدة الديزل على أن لا يقل مقطع الكبل عن 10 مم²
- 7 استبدال شبكة التغذية 12 VDC بكابلات شعيرية ذات مقطع مناسبة وتركيب الحماليات والفواصل اللازمة
- 8 استبدال شبكة الإنارة الداخلية والخارجية وتركيب سائح ثنائية عدد 10/ وأجهزة إنارة جديدة مناسبة تغذيتها (220 VAC) واحتياطية تغذيتها (12 VDC)
- 9 تركيب تابلو مجهز بمقياس أمبير وفولت وهرتز لكل مصدر تغذية وبقاطع مناسبة لعزل أي مصدر تغذية على أن تكون ثنائية مع قواطع إنارة داخلية وخارجية
- 10 تامين وحدة UPS (حمل وخرج 120 VAC) استطاعتها 1500 VA قادرة على تشغيل لوحات نظام القياس 30 دقيقة بعد انقطاع مصدر التغذية
- 11 تأمين دائرة تحكم للتحويل بين مصدر التغذية لتتغير المنسوب
- 12 معالجة تهريب زيت الهيدروليكي في علبة السرعة
- 13 تبديل زيت الوحدة الهيدروليكية (عيار 46 بمواصفات قياسية) مع كافة مضافي الهيدروليكي
- 14 الكشف على كافة التوصيلات والخرطوم واستبدال المتلف منها

38

15	تبدال ساعة الضغط الزيت على لوحة الوش مان
16	فحص وإصلاح قبضة الرفع والإنزال على لوحة الوش مان
17	تبدال ساعة مراقبة ال RPM والحرارة وضغط زيت المحرك على لوحة الوش مان مع توصيلاتها
18	تركيب مجفف هواء أو مصيدة رطوبة على خزان الهواء الرئيسي
19	تبدال صمامات الهواء الخاصة بالتحكم بسرعة الدم والتبديل بين الدم الكبير والصغير
20	إصلاح دائرة الفرملة ومعايرتها
21	استبدال لوحة العمق والوزن AMS4A141 مع كافة التوصيلات ودليل كبل القياس والانكودر (1200 PPR) وحسن الوزن (0-20 mA) LOAD CELL
22	استبدال لوحة BACKUP DEPTH
23	إصلاح حساس الوزن مارتن ديكر (ساعة + الخلية)

ملاحظات:

- 1- كافة القطع اللازمة لعمليات الصيانة يجب أن تكون جديدة وغير مجددة
- 2- تحديد بلد المنشأ للقطع التبديلية المستوردة من خارج القطر
- 3- تقديم نشرات فنية مفصلة توضح مواصفات السواد المقدمة في العرض الفني

شروط خاصة:

- 1- يجب على المعارضين الكشف على ترك القياسات في موقع مديرية حقول المنطقة الوسطى وتقديم عرض فني بكافة القطع والأعمال والإصلاحات المطلوبة وفق جدول زمني
- 2- يجب على المعارض تقديم ما يثبت امتلاكه ورشة مختصة ومهينة بالمعدات اللازمة للقيام بمثل هذه الأعمال..
- 3- يقع على عاتق الملتزم تقديم كافة مستلزمات عملية الصيانة
- 4- يوضع الترك في عهدة الملتزم وعلى مسؤوليته خلال فترة تنفيذ الصيانة.
- 5- يتعهد الملتزم بتسليم ترك القياسات جاهز للعمل مع كافة المخططات الكهربائية التي تمت صيانتها في موقع مديرية المنطقة الوسطى - الفرقس
- 6- يجب على المعارض إرسال مختصين فنيين لحضور أول عمليتي قياس وتفتيب
- 7- يتعهد الملتزم بإصلاح جميع الأعطال التي تظهر خلال فترة الضمان سواء الأعطال المتعلقة بالقطع التي تمت صيانتها من قبله أو الأعطال التي تظهر بسبب سوء تنفيذ الصيانة بشكل صحيح ويتم الإصلاح بالسرعة الكلية من تاريخ الإبلاغ عن العطل (عبر طريق عنوان الملتزم المختر أو رقم الفاكس) وتعتبر فترة الضمان الجديدة (سنة شهر) للفص التي تم إصلاحها اعتباراً من تاريخ انتهاء الإصلاح الجديد.

8- بحق للشركة السورية للنفط إصلاح الأعطال على حساب الملتزم في حال نكول الملتزم عن تنفيذ البند رقم 7.

9- يجب على المعارض تنفيذ الأعمال المطلوبة بجودة عالية وتأمين القطع التبديلية والتوصيلات بمواصفات فنية عالية تتناسب مع عمل فرك الفينسات وتحت اشراف لجنة مختصة من الشركة السورية للنفط

10- يتم استلام كافة أعمال الصيانة بشكل متكامل بناء على محضر لجنة الاشراف وبعد اختبار كافة المعدات والتجهيزات التي تمت صيانتها أو استبدالها من خلال عملية قياس متكاملة لتتأكد من جاهزية كافة التوصيلات والمعدات وتوافقها